




XM••06



XM••12




XM••25




1 : Maximum differential - Ecarts maximaux - Maximale hysteresen - Intervalos máximos - Differentiali max - intervalos maximos

2 : Minimum differential - Ecarts minimaux - Minimale hysteresen - Intervalos mínimos - Differentiali min - intervalos minimos

XMX/XMA




XMP



PH : High setting point - Point haut - Oberer Schaltpunkt - Punto de disparo superior - Punto di scatto superiore - Ponto alto


PB : Low setting point - Point bas - Unterer Schaltpunkt - Punto de disparo inferior - Punto di scatto inferiore - Ponto baixo

Setting
Réglage
Einstellungen
Adjustes
Regolazione
Reglagem



Fixing bracket
Equerre de fixation
Befestigungswinkel
Escuadra de fijación
Squadra di fissaggio
Esquadro de fixação

XMA-ZL001



DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

Disconnect all power before servicing equipment.

Electric shock will result in death or serious injury.

TENSION PELIGROSA

Desenergice el equipo antes de realizarle servicio.

Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.

TENSION DANGEREUSE

Couper l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.

Une électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.

FOR XMA / XMX ONLY

SCALE MUST BE READ WHEN THE PRODUCT IS NOT TRIPPED

SEULEMENT POUR XMA / XMX

LECTURE DE L'ECHELLE A EFFECTUER AVEC PRODUIT NON ENCLENCHÉ

SOLO PER XMA / XMX

LETTURA ETICHETTA DA EFFETTUARE CON PRODOTTO A RIPOSO

EXAMPLE EXEMPLE ESEMPIO

